


TEKNİK RAPOR

Atıksu Ruhsat ve Denetim Daire Başkanlığına bağlı Eğil Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan Havalandırma Havuzu Mikserinin bağlı olduğu 100*100*2 mm paslanmaz çelik profilin hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği tespit edilmiştir. Hasar gören profilin onarım ve montajı tarafımızca yapılacaktır. Hasar gören malzemenin fotoğrafı aşağıda gösterilmiştir.




Onarım için gerekli malzeme listesi aşağıdaki gibidir:

- 1- 2 boy AISI 304 100*100*5 mm paslanmaz çelik kutu profil

1 boy AISI 304 kutu profil 6 metre uzunluğunda tek parça olmalıdır. Malzeme teslim yeri Eğil Atıksu Arıtma Tesisi – 21470 Eğil/Diyarbakır. Malzeme kesilmeden tek parça halinde teslim edilecektir. Kesilerek gönderilen malzeme kabul edilmeyecektir.

Her türlü yatay ve dikey nakliyeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İş bu rapor tarafımızdan 03.10.2022 tarihinde düzenlenerek hazırlanmıştır.


Canan ÇINKİR ERGİN
Çevre Mühendisi


Serhan ÇAN
Atıksu Arıtma Tesisi Şube Müdürü