

TEKNİK RAPOR

Genel müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait tahsilat şubelerinde yaptığımız kontrollerde aşağıda mevcut camların kırık olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup verilen ölçülerde camların tamir edilmesi gerekmektedir.

1-Suriçi Tahsilat Şubesi

-Camekan camı (Kırık, Logo deforme) Ölçü (234 yükseklik x 260 genişlik)

2-Şehitlik Tahsilat Şubesi

-Hidrolik Cam Kapı Bakımı (Deforme)

Celal AYTEMUR
Elc.kirik Teknisyeni

