

## TEKNİK RAPOR

Çermik ilçesi arıtma tesisinde 2 adet 15 kw yatay pompaların arızalı olduğundan dolayı tespit edilen aşağıdaki işlemlerin yapılıp onarımına ve gerekli parçaların değişimine ihtiyaç duyulmaktadır.

- 1- Aşınmış olan fanların difizörlerinin sarı kaynakla doldurulup torna ile düzeltilmesi.
- 2- Salmastra burçlarının değişmesi
- 3- Kaplin lastiği 2adet
- 4- Mil fan tornası
- 5- Salmastra baskısı torna
- 6- Salmastra 1 kğ

~~SELAM TURAN~~

~~ŞEF~~

~~CIHAN BOZDAĞ~~

~~ELEKTİRİK TEKNİKERİ~~