

TEKNİK RAPOR

24.10.2022

Bismil Şube Müdürlüğünde arızalı olan fotoselli kapının yüksek giriş-çıkış sirkülasyonuna sahip olduğundan bakım/onarımına dış piyasadan ihtiyaç duyulmaktadır.

Cafer KAPTAN  
Bilgisayar Teknikeri

Feraz KAHRAMAN  
Bismil Şube Müdürü.

- 1- Kapı Ebatı 1.20x2.15m ölçülerindedir.
- 2- Mevcutta bulunan kapının el ile geri itilememesi gerekmektedir.
- 3- Mekanizma içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi bulunmalıdır. Aküler kapıyı ortalama 30-150 kez açıp kapatabilecektir
- 4- Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları (5 ile 50 cm arasında) ayarlanabilecek, bu işlemlerin olası durumlarda müdahale için İdarenin belirleyeceği personele eğitimi verilecektir.
- 5- Kapı yüksek giriş – çıkış sirkülasyonuna uygun olacak, gün içerisinde sürekli ve ardı ardına açılıp kapanabilecektir.
- 6- Kapı şifreli sistem ile giriş çıkışa uygun olmalıdır.( Şifre girişi yapıldıktan sonra kapı el ile açılmayacak şekilde dizayn edilmelidir.)
- 7- Giriş çıkışlar el sensörü yapılacağından sistemin buna uygun olması gerekmektedir.
- 8- İdare; üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup, gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar.

