

## TEKNİK RAPOR

Ergani pompa terfi istasyonunda mevcut 2 no'lu sürücüye ait 1 adet diyot gözü 02.03.2023 07:57 de elektrikteki dalgalanma sonucu arızalanmıştır. Onarımının yapılması gerekmektedir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

| SIRA NO | ÖLÇÜ | MİKTAR | MALZEMENİN ADI |
|---------|------|--------|----------------|
|---------|------|--------|----------------|

|   |      |   |                    |
|---|------|---|--------------------|
| 1 | adet | 1 | ACS 800 DİYOT GÖZÜ |
|---|------|---|--------------------|

Input U 3~ 380...415 V  
I 828 A  
f 48...63 Hz  
Icc 65 kA

Output U 3~ 0...UInput V  
I 919 A  
f 0...300 Hz

IP21




ABB Oy  
MADE IN FINLAND



Serno \*1142105767\*

ACS800-37-0640-3+G313+P904



Bahtiyar YILDIZ

TEKNİKER