

TEKNİK RAPOR

Genel müdürlüğümüz bünyesinde kullanmakta olduğumuz HP marka Proliant DL380 G7 model sunucu üzerinde bulunan bir adet SAS sata disk arızalanmıştır. Bu sunucu üzerinde bulunan iş ve işlemlerin aksamaması için değiştirilmesi zaruret arz etmektedir. Bu sebeple biri yedek olmak üzere iki adet disk alınmalıdır.

Usamettin AY
Bilgisayar Programcısı

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. İki adet sunucu diski alınacaktır.
2. Teklif edilecek disk tipi sas sata olacaktır.
3. Teklif edilecek disk kapasitesi 1.2 TB (terabyte) olmalıdır.
4. Teklif edilecek diskler 10K dönüş hızı ve 6 Gb veri iletim kapasitesine sahip olmalıdır.
5. Teklif edilecek diskler için en az 1 yıl garanti sunulmalıdır.
6. Teklif edilecek diskler kullanılmamış, orijinal ambalajında ve yeni ürün olmalıdır. Yenilenmiş tamir görmüş ürün kabul edilmeyecektir.
7. Teklif edilecek diskler sunucu üzerindeki raid dizisinde kullanılacağından aşağıda belirtilen isterler tam olarak sağlanmalıdır;

IBM FRU : 46W0984

IBM P/N : 46W0983

Model : HUC101212CSS600

Serial No : KZHPU0JG

Usamettin AY
Bilgisayar Programcısı