

TEKNİK RAPOR


İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, Dicle Şube Müdürlüğü'nde demirbaş olarak bulunan 5 adet klimanın temizlik ve gaz durumlarının gözden geçirilip, bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

28.11.2021

M. Sinan ORTAÇ

Dicle Şube Müdür V.




TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüz; Ergani İlçesi DİSKİ Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İçmesuyu arıtma tesisi idare binasının soğutma ve ısıtmasını sağlayan VRF klima sisteminde çeşitli problemler oluşmuştur. VRF klima sisteminde meydana gelen problemlerin giderilerek, tüm iç ünitelerinin ve dış ünitelerinin genel bakımlarının yapılması gerekmektedir. VRF Klima sistemine bağlı cihaz listesine ait teknik özellikler aşağıda tablolar halinde mevcuttur.

VRF Klima Sistemi Cihaz Listesi ve Özellikleri


Cihaz No	Soğutma Kapasitesi(KW)	Cop	Elektrik Gücü(kW)	Volt/Hz	Adet
VRV-1	44	A- Klas	15	380-415V / 50-60 Hz	1

İç Üniteler	Kapasite	Elektrik Gücü	Tip	Adet
Tip -1	2.2 KW	0.025 KW	Kaset Tipi	4
Tip -2	2.8 KW	0.025 KW	Kaset Tipi	5
Tip -3	3.6 KW	0.03 KW	Kaset Tipi	1
Tip -4	4.5 KW	0.03 KW	Kaset Tipi	2
Tip -5	5.6 KW	0.04 KW	Kaset Tipi	3



VRF Klima Sistemi Dış Ünitesi

VRF Klima Etiket Verileri



VRF Klima Dört Yöne Üflemleri Kaset Tipi İç Ünite Örnek Fotosu

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmış olup imza altına alınmıştır. 25/11/2021

Gereğini arz ederiz.

İbrahim Halil TABAN

Erbab işçi

Hafit BİÇİMLİ

Yüksek Kimyager