

## TEKNİK RAPOR

Çınar İlçe merkezinde yeni mahallede bulunan 500 m<sup>3</sup> lük ayaklı kulede kullanılan klor santrifüj pompası arızalanmıştır. İlçe merkezindeki mahallelerde klorlama yapılamadığından, pompanın bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. İş bu teknik rapor tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. 31/01/2022

MALZEME CİNSİ	DEVİR	KW	HM	MİKTAR
KLOR SANTRİFÜJ POMPASI	2950 d/dk	1,5	80 mt	1 ADET

Murat DELİL  
Daimi işçi



Hasan ÇİFTÇİ  
Harita Teknikeri



Ferat KAHRAMAN  
Dişçi Çınar Şube Müd.

