

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğümüz; Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 1 adet ince ızgara motoruna ait rulmanda ve keçede deformasyon oluşarak arızalanmıştır. Oluşan arızalara müdahale edilerek giderilmesi amacıyla aşağıda adı ve miktarı belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.


<u>Malzeme adı(özelliği)</u>	<u>Miktarı</u>
1. Rulman(7306 B)	6 adet
2. Keçe (65*100*10)	12 adet
3. Yağ tapası(62*8)	10 adet
4. Yağ tapası(72*9)	10 adet
5. Keçe (45*65*8)	10 adet
6. Keçe (60*90*9)	10 adet

İş bu teknik rapor tarafımızca hazırlanıp imza altına alınmıştır, gereğini arz ederiz.

Tarih : 09.11.2021

Ayhan Çelik

Makine Ustası

İbrahim Halil YALÇIN

Çevre Mühendisi