

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğümüz; Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 1 adet Son çökeltim tanklarının döner köprüsünün rulmanlı merkez yatağı arızalanarak devre dışı kalmıştır, diğer 4 havuzda da arıza oluşmaması için rulman yatağının bakım yapılarak olası arızaya sebep vermemesi ve onarılması önem arz etmektedir. Meydana gelen arızanın giderilerek devreye alınması ve diğer tankların köprüsünde daha büyük arızalar sebep olunmaması amacıyla aşağıda adı ve miktarı belirtilen malzemenin bakım onarımına ihtiyaç duyulmaktadır.


<u>Malzeme adı</u>	<u>Yapılacak onarım işlemi</u>	<u>Miktarı</u>
Rulmanlı merkez yatak	Rulman ve merkez yatağın onarımı Sızdırmazlık conta elemanının yenisi ile değiştirilmesi	5 adet


İş bu teknik rapor tarafımızca hazırlanıp imza altına alınmıştır, gereğini arz ederiz.

Tarih : 23.06.2021

Hatip AKTEN

Makine Ustası




İbrahim Halil YALÇIN
Çevre Mühendisi