

## TEKNİK RAPOR

DİSKİ Çınar hizmet sınırları içerisinde Alabaş mahallesinde mevcut olan ve faal halde bulunan sondaj kuyusuna 22.12.2020 tarihinde kuyu tecrübesi yapılmıştır. Yapılan kuyu tecrübesi sonucu bilgiler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. Bu bilgiler doğrultusunda içme suyu ihtiyacını karşılamak için kuyuya yeni dalgıç pompa alınması gerekmektedir. İş bu teknik rapor tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. 26/04/2021

### KUYU BİLGİLERİ

Tarih	Pompa Tipi	Derinlik	St.Sv	Dn.Sv	Verim
22.12.2020	6022/10 20 HP	50 mt	20 mt	35 mt	7 lt/sn

Hasan CİFTÇİ  
Harita ve Kadastro Tek

DİLAVER İSİK  
Harita ve Kadastro Tek

FERAT KALIRAMA N  
Diski Çınar Şube Müd.