

TEKNİK RAPOR

İŞİN TANIMI:

İçme Suyu Daire Başkanlığına bağlı Su Kayıpları , Bağlar ve Kayapınar Şeflikleri ile Diski İçme Suyu kaleminde bulunan Duvar Tipi Split Klimalar çalışmamaktadır.

Söz konusu klimaların bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir.

Bakım ve onarımının yapılması gereken Split Klimaların özellikleri ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

S.NO	MARKA	MODEL	SERİ NO	BTU	YER	BİRİM	MİKTAR
1	LG-BEKO	4710 D	10-103154-10	18.500	BAĞLAR/DÖRTYOL	ADET	1
2	LG-BEKO	4810 D	10-101640-10	24.000	BAĞLAR/DÖRTYOL	ADET	1
3	LG-BEKO	4810 D	10-101640-10	12.400	BAĞLAR/DÖRTYOL	ADET	1
4	ARÇELİK	5205 AA	07-101628-03	24.500	BAĞLAR/DÖRTYOL	ADET	1
5	LG-BEKO	4800 D	07-102607-07	24.000	MERKEZ-BAĞLAR ŞUBE	ADET	1
6	LG-BEKO			12.000	MERKEZ-BAĞLAR ŞUBE	ADET	1
7	LG		81.000088	12.000	MERKEZ-ANA BİNA	ADET	1
8	BEKO	30901 AA		9000	KAYAPINAR ŞUBE	ADET	1
TOPLAM MİKTAR:							8

Not:Firmalar klimaları yerinde gördükten sonra teklif vermelidir.

06 / 07 / 2021

Naif TURUN
Elektrik Teknisyeni

06 / 07 / 2021

M.Erol KORKMAZ
Elektrik Teknikeri