

## TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisinde bulunan orta gerilim ve alçak gerilim elektrik odalarında bulunan klimalar arızalanmıştır soğutma yapılamadığı için elektrik panolarında bulunan (plc) ve sürücüler sıcaklık arızası vermektedir ünitelerin korunmaya alınması ve sorunsuz çalışması için aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan klima arızalarının giderilerek bakım ve onarımına ihtiyaç duyulmaktadır.

<u>Malzemenin adı</u>	<u>Malzemenin özellikleri</u>	<u>Miktar</u>
KLİMA SALON TİPİ	SST 50.	3 Adet
KLİMA SPLİT DUVAR TİPİ	18000 BTU	1 Adet
KLİMA SPLİT DUVAR TİPİ	12000 BTU	1 Adet

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanıp imza altına alınmıştır, gereğini arz ederiz  
Tarih: 14.07.2021

  
İhsan DEMİR  
Elektrik Ustası

  
İbrahim Halil YALÇIN  
Çevre mühendisi