

TEKNİK RAPOR

Kulp ilçe merkezine yaz aylarında ek su kaynağı temin etmek için mevcut Darabin terfi hattının üstüne paket arıtma tesisinin yapılması planlanmakta olduğundan hattın faal hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak sağlıklı su temini için Kulp çayı üzerinde yer alan mevcut keson kuyu için öncelikle aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması gerekmektedir.

1-Kulp çayı üzerinde yer alan mevcut keson kuyunun iç temizliğinin yapılarak içine askılı demir merdiven ve sahanlık yapılması, mevcut demir imalatların boyanması, keson kuyunun iç – dış cephe sıva tamiratlarının yapılarak iç-dış cephelerinin boyanması gerekmektedir.

2-Ekskavatör ile keson kuyuya su akışını yönlendirmek ve keson kuyunun su girişi yapıldığı tarafa su alma yapısı kazı ve çakıllama çalışmasının yapılması gerekmektedir.

Yerinde yapılan etüt çalışmasında sözkonusu ihtiyaç duyulan keson kuyu bakım ve onarım hizmetinin dış piyasadan temin edilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.06.06.2022



Abdullah AŞKIN

Kulp Diski Şub.Müd.V.