

TEKNİK RAPOR

Diski Ergani Şube Müdürlüğünde kullanılan, Emici Vidanjörün hortumu arızalı olduğundan aşağıda özellikleri belirtilen yeni emici vidanjör hortumuna ihtiyaç duyulmaktadır. 17.01.2023

Sıra	Malzeme	Adet	Çapı	Uzunluk mt
1	Emici Vidanjör Hortumu	3	4"	6


Sıdar-POLAT
Harita Teknikeri