



## TEKNİK RAPOR


Genel Müdürlüğümüz İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge) hizmet alanında bulunan Çınar İlçesi Pembeviran Mahallesi içmesuyu sağlayan yüksekliği 20 metre ve V: 50 m<sup>3</sup> ve Beşpınar Mahallesi içmesuyu sağlayan yüksekliği 10 metre ve V: 100 m<sup>3</sup> olan betonarme ayaklı su depolarının, bölgemizde yaşanan depremden dolayı yapılan gözlemlerde bütün kolonları hasar görmüş, donatıları görünmekte ve korozyona uğradığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

Ekte sunulan fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere yakınında bulunan haneler için tehlike arz ettiğinden acilen yıkımının yapılması gerekmektedir.

İş bu teknik rapor tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. 15.02.2023

  
Hasan TURMAK  
İnşaat Mühendisi

  
Doğan YAMAN  
Çınar Şube Müd.V.



ĀNAR İÇESİ  
PİMBEVİRAN MAH.