

TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüze ait Bismil İlçesi Güneş Enerji Sisteminde yapılan kontroller neticesinde aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerde arıza meydana geldiği tespit edilmiştir. Söz konusu Güneş Enerji Sisteminin aktif olarak çalışabilmesi amacıyla bakım ve onarımının yapılması hususunda gereğini arz ederiz.09.05.2023

1. 1 adet fider yönetim rölesi (montaj, ayar ve konfigürasyon yüklenmesi)
2. 1 adet AG şebeke izleme rölesi (montaj, ayar ve konfigürasyon yüklenmesi)
3. 1 adet trafo kumanda röle panosu (koruma rölesi dahil)
4. 1 adet 220V AC/DC akü redresör gurubu
5. 1 adet işçilik

Yaşar EKİNCİ
Elektronik Teknisyeni

Ruñet GÜMÜŞ ANDAN
Elektrik-Elektronik Mühendisi