

TEKNİK RAPOR

Diski Ergani Şube Müdürlüğünde kullanılan, Emici Vidanjörün boşaltma vanası arızalı olduğundan aşağıda özellikleri belirtilen yeni emici vidanjör boşaltma vanasına ihtiyaç duyulmaktadır. 31.07.2023

Sıra	Malzeme	Adet	Özellikleri
1	Emici Vidanjör Boşaltma Vanası(Küresel vana)	2	DN 100 PN 25

Sidar POLAT
Harita Teknikeri

Devran KINIK
İnşaat Teknikeri

