

TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüz; Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Merkez Atıksu Arıtma Tesisindeki (MCC1,MCC2,MCC4 ve MCC5) elektrik odalarında bulunan sürücülerin ve PLC kartlarının ısınmaması, sistemin devre dışı kalmaması ve ekipmanların düzgün çalışabilmesi için elektrik odalarında bulunan klimaların bakımı ve aşağıda belirtilen arızaların giderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren kanal şantiye şefliğinde bulunan 1 adet salon tipi klima da arızalanmıştır. İvedilikle bu arızaların giderilmesi gerekmektedir.

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanıp imza altına alınmıştır. Gereğini bilgilerinize arz ederiz. 28/08/2023

MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ		
48000 BTU Salon Tipi Klima Ana Kartı	1	Adet
48000 BTU Salon Tipi Klima Gaz Dolumu	1	Adet
12 BTU Ana Kart Gaz Dolumu	1	Adet
24000 BTU Kaset Tipi Ana Kart 4 Yollu Vana	1	Adet
24000 BTU Kaset Tipi Ana Kart Kompresör	1	Adet
48000 BTU Salon Tipi Kompresör	1	Adet
48000 BTU Salon Tipi Klima Gaz Dolumu	1	Adet
12 BTU Ana Kart Gaz Dolumu	1	Adet
12 BTU Ana kart	2	Adet
F2 arızası	1	Adet
KANAL ŞANTIYE ŞEFLİĞİ		
48000 BTU Salon tipi klima [motoru yanmış]	1	Adet
Kompresör kapasitör gaz şarjı	1	Adet

Abbas ASLAN
Elektrik/Teknikeri



Songül EFEOĞLU
Makine MÜHENDİSİ

