

## TEKNİK RAPOR

Ergani pompa terfi istasyonunda **8 no'lu** kuyuya ait 1 adet motorda rulman arızası tespit edildiğinden dolayı bakım ve onarım için servise bırakılacaktır. Motor nakliyesi ve montajı Diski 'ye aittir, rulman montaj demontajı firmaya aittir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

### 1... 2 adet rulman ve montajı

#### Rulman özellikleri

**ÖN RULMAN : 6317 J20 -AA-C3 FAG Rulman (ELEKTRİK İZOLELİ RULMAN)**

**ARKA RULMAN : 6317 -2Z / C3 SKF RULMAN**

Not: Arızalı sökülen rulman teslim edilecektir.

B. YILDIZ

TEKNİK TEKNİKERİ