

TEKNİK RAPOR

İŞİN TANIMI:

İçme Suyu Daire Başkanlığına bağlı Bağışvar Su Arıza Şefliğinde bulunan buzdolabında yüksek voltajdan kaynaklı motor ve buharlaşma kabini arızası oluşmuş.

Söz konusu arızaların giderilmesi için buzdolabına bakım ve onarım yapılması gerekmektedir.

Bakım ve onarımı yapılacak buzdolabının özelliği aşağıda belirtilmiştir.

S.NO	MARKA	MODEL	SERİ NO	HACİM	SOĞUTUCU HACİM	DONDORUCU HACİM
1	BEKO	B 8459 SM	11-170105-10	450 LT	330 LT	102 LT

03 / 08 / 2021


Naif TURUN

Elektrik Teknisyeni

03 / 08 / 2021


M.Erol KORKMAZ
Elektrik Teknikeri