

TEKNİK RAPOR

Daire Başkanlığımız hizmet alanında bulunan Eğil İlgesi merkez ve kırsal mahallelerde içme ve kullanma suyu sağlayan tesislere ait dağıtım panolarının kapakları zamanla yıpranmış bir kısmının da kapakları bulunmadığından tehlike arz etmektedir.

Söz konusu dağıtım panolarının güvenliğini sağlamak dışarıdan kontrol panolarına müdahale edilmesinin önüne geçmek, için aşağıda cinsi ve miktarı yazılı bulunan malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim. 09.03.2023

Sıra no	Malzemenin adı	Ölçü	Cinsi	Miktarı
1	Pano Kapağı (Kilit + menteşe)	107 x 75	Adet	2
2	Pano Kapağı (Kilit + menteşe)	110 x 76	Adet	2
3	Pano Kapağı (Kilit + menteşe)	116 x 76	Adet	1
4	Pano Kapağı (Kilit + menteşe)	122 x 81	Adet	1
5	Pano Kapağı (Kilit + menteşe)	94 x 76	Adet	1
6	Pano Kapağı (Kilit + menteşe)	115 x 75	Adet	2
7	Pano Kapağı (Kilit + menteşe)	96 x 81	Adet	1

Besim KILIÇ
Eğil Şube Müdürü

Hasan LACIN
Elektrik Teknisyeni