

TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüz; Kanalizasyon Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, biyolojik arıtma ünitesinde bulunan desülfürüzyon ünitesinde kullanılan sülfür giderme bakterilerine ait nütrient sıvısı bitmiştir. Üretilen metan gazının içinde bulunan sülfür gazı elektrik üretim verimine oldukça zarar vermektedir.

Bu itibarla aşağıda miktarı belirtilen desülfürüzyon ünitesi için nütrient sıvısı gerekmektedir.


Miktar: 400 LİTRE

İş bu teknik rapor tarafımızca hazırlanıp imza altına alınmıştır. 04.07.2023

Gereğini arz ederiz.

Veysi IŞIK

Kimya Mühendisi



Muhammed Ali EKİNCİ

Çevre Mühendisi

