

## TEKNİK RAPORDUR

Genel Müdürlüğümüz Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su Üretim Şube Müdürlüğüne bağlı 4.2 Terfi Merkezi pompalarında kullanılmak üzere kaplin ve yıldız kaplin lastiğine ihtiyacı vardır. Söz konusu malzemelerin satın alınması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

<u>SIRA NO</u>	<u>ALINACAK MALZEMELER</u>	<u>MİKTAR</u>
1-	Kaplin ( Ø200-Yıldız Kaplin-Set )	4 Adet
2-	Kaplin Lastiği ( Ø200-Yıldız )	4 Adet

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmıştır. 30.01.2024

NOT: Kaplinlerin mil delikleri ve kama yuvalarının tornada açılması yükleniciye aittir.



Zülküf YILDIRIM  
Mekanik Bakım Şefi



Bülent YILDIZ  
Su Üretim Şube Müdürü



M.Salih ÖKMEN  
Diyarbakır İAT İşletme Sorm.



Selahattin İLHAN  
Su Tesisleri Dairesi Başkanı

30 ONAY  
...../...../2024  
Serhat ÇOLAK  
Genel Müdür Yardımcısı

