

TEKNİK RAPOR

Atıksu Ruhsat ve Denetim Daire Başkanlığı'na bağılı Eğıl Atıksu Arıtma tesisinde bulunan WİLO marka geri devir pompası arızalanmıştır. Bobin ve pompa fanı arızası nedeniyle bakım ve onarımı gerekmektedir. Teknik özellikler aşağıdaki gibidir.

İşbu rapor tarafımızdan 21.06.2022 tarihinde hazırlanmış olup gereğini bilginize arz ederiz.

WİLO S/N 650275396

P-Typ RexPRO V05DA-222/EAD3X2-T0017-540-O

M-Typ P13.1-16/EAD3X2-T

Teknik Özellikler

2.00 kW


2942 1/min

Qmax 23.5 m3/h

Hmax 16.4m

Hamdullah ZENGİN

Elektrik Tek.



Muhammed Mert KAYA

Eğıl AAT Şefi

