


Rençin AYRİS
Çevre Mühendisi

Ayhan ÇELİK
Mekanik Uzman



TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığına bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Digestır (çamur çürütücü) tanklarında bulunan varyatörün kayışı kopmuştur. Bu durum; çamur çürütücü ünitesinin işletmesinin kesintiye uğramasına yol açmaktadır. Belirtilen ünitenin işletmesinin aksamadan yürütülmesi için aşağıda özellikleri belirtilen malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

İş bu rapor tarafımızca iki nüsha olarak imza altına alınmıştır. 13.06.2022

<u>Malzemenin Adı</u>	<u>Malzemenin Özellikleri</u>	<u>Miktar</u>
Varyatör Kayışı	8250401 05714547/1120EL	5 Adet

