

TEKNİK RAPOR

Ergani pompa terfi istasyonunda kullanılan PLC ünitesine ait basınç transmitteri arızalandığından dolayı yenisinin alınmasına acilen ihtiyaç vardır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

1... 2 adet basınç transmitteri

SIRA NO	ÖLÇÜ	MİKTAR	AlınacakMalzemeninAdı	ÖZELİKLERİ
1	ADET	2	basınç transmitteri	PA-21Y/81684.33 RANGE: 0...100BAR 1:OUTPUT /GND 4...20mA 3:+Vcc 8...32 V pn 222155.1335 05/15

Bahtiyar YILDIZ

~~ElektrikTeknikeri~~