


TEKNİK RAPOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2 Bölge Daire Başkanlığı Ergani Şube Müdürlüğü bünyesindeki içme suyu arıtma tesisinde filtre havuzunda bulunan 500 lük auma motor vana marka ve modeli aşağıdaki tabloda belirtilen auma motor vanası arızalanmıştır. Bu arızanın giderilmesi gerekmektedir.



Marka	Model	Adet	Teknik Özellikleri
auma		1	AD00071-2-1.00 Art no:Z103.146 No: 4616MM22113 Y 3-380 V 50 Hz Pn: 1.0 kW cos:0.64 In: 3.7A S2-15 min IP 68 28000 rpm Therm.protected:Th Ins.cl:F

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 10.08.2022

İbrahim Halil TABAN

Bakım-Onarım Sor.

Halit BİCİMLİ
Yüksek Kimyager