

## TEKNİK RAPOR

İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı, Eğil Şube Müdürlüğünde bulunan ve aşağıya cinsi ve teknik özellikleri ve arıza bilgileri çıkarılan jeneratörlerin belirtilen parçaların değişimi ile bakım ve onarımının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim. 17.02.2023

**1- 125 Kwa Jeneratör ( Arıtma Tesisi )**

- Isıtıcı ve ısıtıcı termostatı arızalı
- Yakıt pompası Arızalı
- Genel Bakım ve Onarım

**2- 220 Kwa Jeneratör ( Su Alma Yapısı )**

- Kontrol Beyni arızalı ( kart )
- Seleroit Arızalı
- 24 volt roleler arızalı
- Yağ Müşürü arızalı
- Genel Bakım ve Onarım

**3- 7,5 Kwa Jeneratör ( portatif )**

- Manuel Çalıştırma halatı
- AKÜ
- Harici şarj sistemi
- Genel Bakım ve Onarım

Hasan LAÇİN

Elektrik Teknisyeni



Besim KILIO

Eğil DİSKİ Şube Müdürü

