

TEKNİK RAPOR


DİSKİ Genel Müdürlüğümüz; Kanalizasyon Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde İnce ızgara ünitesine ait 1 adet atık pres helezon redüktörün dişli ve yuvası; ve çamur yoğunlaştırıcı ünitesinde bulunan 5 adet mekanik belt pres bant düzleştirici ve çamur ayırıcı parçaları arızalanmış olup aşağıda adı ve özellikleri belirtilen malzemelerin dış piyasadan temin edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak İşlemler 1 (ince ızgara ünitesi): Görsel 1 deki redüktör dişlisinin ve dişli yuvasının üretilerek sorunsuz bir şekilde atıksu arıtma tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Detaylı malzeme bilgisi için tesis atölyemizden numune alınabilir.



Görsel 1

Yapılacak İşlemler 2 (çamur yoğunlaştırıcı ünitesi): Görsel 2,3,4 deki poliamid malzemelerin yerine kestamidten üretilerek sorunsuz bir şekilde atıksu arıtma tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Detaylı malzeme bilgisi için tesis atölyemizden numune alınabilir.



Görsel 2

Görsel 3

Görsel 4

Malzeme Adı	Malzeme Cinsi	Adet
Görsel 1	Çelik	1'er adet (küçük ve büyük malzemeden)
Görsel 2	Kestamid	10 adet
Görsel 3	Kestamid	10 adet
Görsel 4	Kestamid	100 adet

Tablo 1: Üretilmesi gereken malzeme tablosu

Not: Teknik raporda belirtilen malzemelerin Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine teslim edilmesi gerekmektedir.

İş bu teknik rapor tarafımızca hazırlanıp imza altına alınmıştır, gereğini arz ederiz. 06.03.2023


Ayhan ÇELİK
Malzeme Ustası


Canan ÇINKIR ERGİN
Çevre Mühendisi