

TEKNİK RAPOR

Bismil Şube Müdürlüğü hizmet alanlarında bulunan Sondaj kuyularında oluşan hırsızlık olaylarında kırılan kapı kilitlerinin onarımında kullanılmak üzere aşağıda listelenmiş malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

20 adet Standart Silindirli Tirajlı Kapı Kilidi

10 Paket Kaynak Elektrodu

İş bu rapor tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.13.02.2023



Melih İPEK

Şantiye Şefi



Ferat KAHRAMAN
Bismil Şube Müdür V.