


TEKNİK RAPORDUR

Genel Müdürlüğümüz Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Enerji Nakil Hattında bulunan demir direklerin çapraz bağlantıları bilinmeyen kişiler tarafından sökülerek götürülmüştür. Direk alt kısımlarında sökülen demir çaprazlar direklerin rüzgar yüküne karşı mukavemetini düşürerek direklerin devrilmesine sebep olmaktadır. Bundan dolayı direklerin çapraz bağlantılarının imalatı yapılarak yerine montajı yapılması gerekmektedir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

ALINACAK MALZEMELER	MİKTARI
1- 40x40x4 mm Köşebent (Galvaniz Daldırma 6 m)	50 Boy
2- 50x50x5 mm Köşebent (Galvaniz Daldırma 6 m)	20 Boy

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmıştır. 11.04.2023


Berat DALGIN
Elektrik Bakım Sorumlusu


M. Salih ÖKMEN
Diyarbakır İAT İşletme Sorumlusu