


TEKNİK RAPOR

Ergani pompa terfi istasyonundakullanılan 400 kw 550 hp 'lik motorlarda yaşanan rulman arızalarının dinamik şekilde giderilmesi amacıyla aşağıda yazılı tip ve özellikteki rulmanların alımına acilen ihtiyaç vardır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

1... 10 adet Rulman

SIRA NO	ÖLÇÜ	MİKTAR	AlınacakMalzemeninAdı	ÖZELİKLERİ
1	ADET	10	RULMAN	6317-M-J20AA-C3 0200 N355-1458 85x180x41mm ağırlık:479 kg ELEKTRİK İZOLE RULMAN



Bahtiyar YILDIZ

Elektrik Teknikeri