

TEKNİK RAPOR

Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı abone şefliğinde kullanılan Konica Minolta marka C227 model Fotokopi Makinesinin transfer belt ve paten silindiri arızalıdır. Ayrıca daha önce arızalanan ve bilgi işlem daire başkanlığında tamir için bekleyen aynı marka model fotokopi cihazı için de parça gereklidir. Gerekli parça ve adetleri aşağıda listelenmiştir.

Parça Adı		Adet
Konica Minolta C227 Transfer Belt	Orijinal	2
Konica minolta c227 Paten Roller	orijinal	8
Konica minolta c227 transfer roller	orijinal	2
Konica Minolta c227 Developer Unit (siyah)	Orijinal	2
Toner 17A		5
Toner 78 -U		10
Toner 106-A		3
Canon CRG 724		5

Not: Fotokopi Makinesinin Parçaları Firma Tarafından Montajı Yapılacaktır 24.04.2024


Ahmet KARAKOYUN
Tekniker