

## TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüz; Kanalizasyon Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan 2 numaralı gaz jeneratörüne ait alternatör arızalanmıştır. Elektrik üretiminin sürekli olabilmesi, tesisteki iş ve işlemlerin düzenli devam edebilmesi ve alternatördeki arızanın tespit edilerek giderilebilmesi için servis desteğine ihtiyaç vardır.

*Aşağıda servis desteği istenen 1 adet alternatörün bilgileri yer almaktadır.*

LERROY SOMER		PARTNER®		ALTERNATORS	
LSAC 49.1L9 C 65/4		IP23			
No: 297433 / 1	Datum		2013/26		
50 Hz	Gewicht		1845 kg		
PF 0.85	Erwartungswf		Hoche < 1000m		
Regler DECS100 Erregung		AREP			
Nominal		35,10 V / 2,92 A			
Leerlauf		0,52 A			
Lager AS 6322 OU C3		Lager KLIMPERLHET NO.72-72			
Lager BS 6320 OU C3					
CE					
<b>LEISTUNG</b>					
Spannung	400	415		V	
Phasen	3	3			
Schalt.	D	D			
Dauerholz	792	792		kVA	
BR	634	634		kW	
40°C	1143	1102		A	
Notstrom				kVA	
PR				kW	
27°C				A	
100 0520 - 3 Made in Europe by Leroy - Somer					

İş bu teknik rapor tarafımızca hazırlanıp imza altına alınmıştır. 27.05.2024

Gereğini arz ederiz.

  
İhsan DEMİR

Elektrik Ustası

  
Canan ÇINKIR ERGİN  
Çevre Mühendisi