

TEKNİK RAPOR

DİSKİ Genel Müdürlüğü; Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2 numaralı Gaz jeneratörünün verimli kullanılması amacıyla aşağıda belirtilen akünün ve Giriş pompa istasyonundaki atıksu terfisini sağlayan elektrik panosuna ait aşağıda özellikleri verilen kontak takımının satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Malzeme Adı

Teknik Özellikler

Miktarı

1.Akü

225 Amper , 12 V

2 adet




2.Kontak takımı

6takım

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanıp imza altına alınmıştır. Tarih: 03.01.2021

Gereğini arz ederiz.


İhsan DEMİR
Elektrik Ustası


İbrahim Halil YALÇIN
Çevre Mühendisi