

## TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözeli Su Havzası ve Bismil Terfi Merkezi içerisinde yer alan Güneş Enerji Santralleri sahasında yapılan tespitlerde, yaşanan enerji kaybının ortadan kaldırılması ve tesisin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için 5480 adet 250wp gücündeki panellerin arıtılmış su, özel makine-teçhizatlarla üzerindeki koruyucu özel cama zarar verilmeden temizlenmesi gerekmektedir.

Gereğinin yapılması hususunu arz ederiz.21.04.2022

Rumet ANDAN

Elektrik Elektronik Mühendisi

Barış ÇAVDAR

Enerji Yönetimi ve Elektrik Şb.Müd.V.