

TEKNİK RAPOR

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan "21 KP 852, 21 KP 854, 21 KP 856 ve 21 KP 858" resmi plakalı Otokar marka kamyonetlerin, kupa ve kasalarında çürüme ve aşınma olmasından dolayı koruma ve onarım amaçlı aşağıda belirtilen parçaların boyatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Damper
Damperin oturdu şaseler
Jantlar
Kupa
Kupada bulunan siyah yerler
Yan aynalar

Bilgilerinize arz ederiz



İş bu rapor tarafımızdan 2 nüsha hazırlanarak imza altına alınmıştır. 08.03.2021


Davut KAÇMAZ
Makine İkmal Baş Şoför


Yılmaz KARUÇ
Araç Bkm.Onr.Srm.


İsmail KARATAŞ
Makine İkmal Şube Müdür V.