

## TEKNİK RAPOR

Ergani pompa terfi istasyonunda mevcut **Omec marka 400 kw 550 hp 'lik** motorlarda yaşanan rulman arızalarının dinamik şekilde giderilmesi amacıyla aşağıda yazılı tip ve özellikteki rulmanların alımına acilen ihtiyaç vardır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

**1... 8 adet Rulman**

**Rulman özellikleri**

**4 ADET: 6317 J20 -AA-C3 FAG Rulman (ELEKTRİK İZOLELİ RULMAN)**

**4 ADET: 6317 -2Z / C3 SKF RULMAN**

  
Ahmet ANAYATALAY

TEKNİKER