


TEKNİK RAPORDUR


Genel Müdürlüğümüz Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Su Üretim Tesisinde bulunan Filtre çıkışı debimetresine ait Enderss+Hauser marka debimetre transmitteri arızalandığından (Sigorta attırıyor, Pulse çıkış vermiyor) onarılması gerekmektedir. Söz konusu hizmetin satın alınması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

ALINACAK HİZMET

- 1- 1 Adet Debimetre Transmitter Onarımı(Enderss+ Hauser PROMAG Order Code: 30FHT2-DD1CA810A21B Seri No: 1H 442459 85-260V AC 15VA/W 50 Hz)

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmıştır. 20.05.2021


Berat DALGIN
Elektrik Teknisyeni


Bülent YILDIZ
Diyarbakır İAT İşletme Şefi

Not: Nakliye Bedeli Firmaya Aittir.