


TEKNİK RAPOR

Genel Müdürlüğümüz; Ergani İlçesi DISKİ Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İçmesuyu arıtma tesisi idare binasının soğutma ve ısıtmasını sağlayan VRF klima sisteminde çeşitli problemler oluşmuştur. VRF klima sisteminde meydana gelen problemlerin giderilerek, tüm iç ünitelerinin ve dış ünitelerinin genel bakımlarının yapılması gerekmektedir. VRF Klima sistemine bağlı cihaz listesine ait teknik özellikler aşağıda tablolar halinde mevcuttur.

VRF Klima Sistemi Cihaz Listesi ve Özellikleri


Cihaz No	Soğutma Kapasitesi(KW)	Cop	Elektrik Gücü(kW)	Volt / Hz	Adet
VRV-1	44	A- Klas	15	380-415V / 50-60 Hz	1

İç Üniteler	Kapasite	Elektrik Gücü	Tip	Adet
Tip -1	2.2 KW	0.025 KW	Kaset Tipi	4
Tip -2	2.8 KW	0.025 KW	Kaset Tipi	5
Tip -3	3.6 KW	0.03 KW	Kaset Tipi	1
Tip -4	4.5 KW	0.03 KW	Kaset Tipi	2
Tip -5	5.6 KW	0.04 KW	Kaset Tipi	3



VRF Klima Sistemi Dış Ünitesi

VRF Klima Etiket Verileri



VRF Klima Dört Yöne Üflemlili Kaset Tipi İç Ünite Örnek Fotosu

İş bu rapor tarafımızdan hazırlanmış olup imza altına alınmıştır. 28/05/2021

Gereğini arz ederiz.

Halit BİÇİMLİ
Yüksek Kimyager

GEREKÇE RAPORU

İřletmeler 2.Bölge Daire Başkanlığına baęlı Çüngüş DİSKİ Őubemizde bulunan 2 Adet ARÇELİK Marka klimanın yıllık periyodik bakım onarımının yapılması gerekmektedir.

Gereęini bilgilerinize arz ederim.27.05.2021



Cahit TEKDEMİR
Çüngüş Diski
Őube Müdürü

TEKNİK RAPOR

Eğil DİSKİ Şube Müdürlüğümüz hizmet binası ve İçmesuyu arıtma tesisinde kullanılmakta olan ve aşağıya teknik özellikleri çıkarılan klimaların bakım onarımın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim.

- 1- **Müdür Odası** : Arçelik Marka , 121411 model , 12000 Btu/h (Genel Bakım - Onarım – Temizlik – Gaz Dolumu)
- 2- **Tahsilat Birimi** : Arçelik Marka , 24030 model , 25000 Btu/h (Genel Bakım - Onarım – Temizlik – Gaz Dolumu)
- 3- **Arıtma Tesisi 1** : Arçelik Marka , 90028 model , 9000 Btu/h (Genel Bakım - Onarım – Temizlik – Gaz Dolumu)
- 4- **Arıtma Tesisi 2** : Arçelik Marka , 90028 model , 9000 Btu/h (Genel Bakım - Onarım – Temizlik – Gaz Dolumu)
- 5- **Arıtma Tesisi 3** : Arçelik Marka , 091411 model , 9000 Btu/h (Genel Bakım - Onarım – Temizlik – Gaz Dolumu -/ demontaj – montaj)

Hasan LAÇIN

Elektrik Teknisyeni

Besim KILIÇ

Eğil DİSKİ Şube Müdürü

GEREKÇE RAPORU

Hani DiSKİ Şube Müdürlüğümüz demirbaş malzemesi olan ve idare binası ile şantiye binasında kullanılan 5 adet 18 btu,1 adet 12 btu profilo marka klimaların garanti süreleri dolmuş bulunmaktadır. Söz konusu klimaların belirli sürelerde yapılan rutin bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Klimaların ihtiyaç duyulan bakımlarının yapılması konusunda gereği önemle arz olunur.25.05.2021

Alican TAŞ
Hani DiSKİ Şube Müd.V.