

TEKNİK RAPOR

Eğil İlçesi Diski Şube Müdürlüğü Hizmet binası ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisinde kullanılmakta olan ve ekte teknik özellikleri belirtilen Arçelik marka buzdolapları motor arızasından dolayı çalışmamaktadır.

Söz konusu buzdolaplarının bakım onarımının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim. 09.06.2021

EK: Teknik Özellikler Tablosu 2 Adet

Hasan LAÇIN

Elektrik Teknisyeni

Mehmet YAŞAR

Kimyager

Besim KILIÇ

Eğil DiSKI Şube Müd.