

# TEKNİK RAPOR

Genel müdürlüğümüz bünyesindeki Strateji daire başkanlığı ile İnsan kaynakları daire başkanlığında kullanılmakta olan iki adet Canon marka C2520 model çok fonksiyonlu yazıcılarda yapılan kontrollerde yazdırma işlerinin düzgün yapılamadığı, sürekli kağıt sıkıştırdığı ayrıca alınan çıktılarda istenmeyen siyah ve kalın çizgilerin oluştuğu görülmüştür.

Bu sorunların giderilmesi için yazıcılardaki drum, paten üniteleri ve ilişkili diğer arızalı parçaların değişmesi gereklidir.

## Arızalı Parçalar :

### **Strateji Geliştirme Birimindeki yazıcının Arızalı parçaları**

- Drum Ünitesi
- Paten Ünitesi
- Cleanin roller
- Gear 1T (fırın ünitesi dişlisi)

### **İnsan Kaynakları birimindeki yazıcının Arızalı parçaları**

- Drum Ünitesi
- Paten Ünitesi

Usamettin AY  
Bilgisayar Programcısı

## CANON C2520 YAZICI YEDEK PARA TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Teklif edilecek tüm yedek paralar üreticinin orijinal ürünü olmalıdır.
2. Teklif edilecek tüm yedek paralar kullanılmamış ve yeni ürün olmalıdır.
3. Teklif edilecek tüm yedek paralar orijinal kutusunda açılmamış şekilde kuruma teslim edilecek ve daha sonra söz konusu cihazlara monte edilecektir.
4. Montaj ve işçilik için ücret talep edilemez.
5. Teklif edilecek tüm yedek paralar için en az 1 yıl garanti sunulacaktır.
6. Teklif edilecek tüm yedek paralar ile birlikte canon 2520 için 4 adet siyah toner temin edilecektir.

Usamettin A  
Bilgisayar Programcısı