

## TEKNİK RAPOR

12.07.2021

Ergani pompa terfi istasyonunda bulunan aşağıda liste halinde yazılan marka ve modelindeki klimaların bakım ve onarımları gerekmektedir.

Gereğini arz ederim.

SIRA NO	ADET	MARKA	MODEL
1	1	FUJİ PLUS++	COU-48HSR1
2	1	FUJİ PLUS++	COU-48HSR1
3	1	SAMSUNG	AR12KSFHDWKN
4	1	SAMSUNG	AR18KSFHDWKN
5	1	SAMSUNG	AR18KSFHDWKN

BAHTİYAR YILDIZ

  
ELEKTRİK TEKNİKERİ

T.C  
Diyarbakır B y k ehir Belediyesi  
Diski Genel M d rl g 

**BAKIM ONARIM TEKNİK ŐARTNAMESİ**

**İŐİN TANIMI:**

Bu teknik Őartname Diski Genel M d rl g  İŐletmeler 2.B lge Daire BaŐkanlıđına bađlı ,Ergani Pompa İstasyonunda bulunan klimaların bakım ve onarım hizmetini kapsar.

1-1 Adet samsung 18 btu klima arızalıdır dıŐ  nitede devreye girmediđi i in sođutma yapmamaktadır. Sorunun tespiti ve arızanın giderilmesi gerekmektedir.

2-4 Adet klimanın ise bakımlarının yapılması gerekmektedir.

3-ADRES:UlubaŐ1/1 Ergani pompa terfi istasyonu Dicle/Diyarbakır

NOT:Her T rl  nakliye ulaŐım,yeme ,i me y klenici firmaya aittir.

BAHTİYAR YILDIZ

ELEKTRİK TEKNİKERİ

